



БАРГОВ

ТОВ «БАРГОВ»

04210, Україна, м. Київ, вулиця Гулака Миколи, буд. 4, нежитлове приміщення 87,

Код ЄДРПОУ 43013002 ПІН 430130026543

Р/р № UA463003350000000026007744464

в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" МФО 300335

Є платником податку на прибуток на загальних умовах

Тел. +38 097 438 49 09 email: propan.gok@gmail.com

№2605-1 від 23.06.2025 р.

СКАРГА

**ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»**

Локальної конфліктної комісії

04116, Україна, м. Київ, вул. Шолуденка,1

office@grmu.com.ua

СКАРЖНИК ТОВ «БАРГОВ»

04210, Україна, м. Київ, вулиця Гулака Миколи, буд. 4, нежитлове приміщення 87,

Код ЄДРПОУ 43013002

Припускаємо наявність порушення у сфері публічних закупівель при проведенні процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Просимо провести моніторинг процедури закупівлі та встановити порушення: при проведенні електронних закупівель ProZorro замовником відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» або не відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (безпідставне відхилення)

ТОВ «БАРГОВ» як учасник закупівлі UA-2025-04-28-005848-а який запропонував найнижчу економічно-обґрунтовану пропозицію яка на 157 928,89 грн нижче від очікуваної, яка суттєво дозволяє провести оптимізацію витрат під час складної ситуації в Україні, натомість позиція Харківської міської філії полягає у здійсненні антикокурентних дій під час яких обмежуються демократичні засади свободи ринкових відносин, було написано шість звернень з проханням внести зміни в дану закупівлі додати фразу "еквівалент", дійсно під нашим натиском зміни були внесені, але натомість окрім фрази "еквівалент" було внесено зміни Рішенням Уповноваженої особи

Протокол № 039-03/04-25 від 05.05.2025 в технічне завдання, а саме: Пропускна здатність (при вхідному тиску 2 бар, Qmax) --- **не менше 1 938 ст.м3/год**, дана вимога не відповідає розрахункам Замовника і ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ Norval HC flow rate ст №32 Технічної брошури

- реальна **МАКСИМАЛЬНА** пропускна здатність даного регулятора становить **1905 м3/год** відповідно при стандартних Європейських умовах (ст 32 Технічної брошури) , що невідповідає, вимогам технічного завдання і суперечить вимозі замовника

Нами було складено вимогу у відповідь на неї Замовник надав розрахунок пропускної здатності : **ДАНУ ВИМОГУ Замовник Відхилив** не надав конструктивної відповіді, щодо:

1. Щільність газу;

2. Температура газу, тільки була вказано робочу температуру, не зрозуміло чому у відповіді у розрахунках зазначається інша температура.

3. Дискримінаційні ознаки, технічні характеристики прописані під 1 виробника, які обмежують коло учасників.

Надаємо свої пояснення, щодо кожного пункту :

1. За вказаною щільністю у вхідних даних 0,61 кг/см² які Замовник подає (доречі Замовник не вказали де можна було їх побачити в тендерній документації? І чому вони ідентичні з Учасником №2?)

- згідно з нормативними документами ГОСТ 5542 (не було скасовано), ДСТУ 4047, EN 19726:19. Природний газ повинен мати щільність газу 0,7 кг/см², температуру, що подається газу споживача +20С°, 8800 ккал і т.д.

Надаємо розрахунок корекції при щільності газу 0,7 кг/см², одержуваної прохідної здатності регулятора згідно листа розрахунку:

-при $\rho=0.6\text{кг/см}^2$, $Q=1938$ ст. м³/година:

- Коефіцієнт перетворення за щільністю = $\sqrt{(0,61/0,7)}=0,92$;

Тобто. Q при $\rho=0.7 = 1938 * 0,92 = 1782,96$ ст.м³ / год, що не відповідає технічним вимогам НЕ МЕНШЕ 1938 ст.м³/год.

2. Температура виходу газу +5 С°, вказана у вхідних даних аркуші розрахунку:

- Невідомо, т.к. $Q = 1938$ ст. м³/годину в результаті розрахунку, а за європейськими нормами стандартні м³/годину розраховуються при температурі газу +15 С°. За нормами України. Газ повинен подаватися споживачеві +20°. Це впливає на зменшення прохідної здатності регулятора, на кілька кубів, в даному випадку додатково до вище зазначеного.

У вихідних даних зазначена швидкість газу після регулятора в трубі (DNра 6"mm, Dn50), 21,43 м/с. Що суперечить паспорту на регулятор, а саме $V_{\text{max}}=15\text{м/с}$, при $P_d \leq 0,5$ бар, а так само грубо порушує розділ ДБН 2.5..., додатка Е,

3. Вимоги замовника заточені суцільно під 1 виробника, матеріали основних ключових вузлів, діаметр, завищена пропускна здатність

Перелік документів та інших матеріалів, які підтверджують обставини, які викладені у Заяві, містяться за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-04-28-005848-a> загальному доступі

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Закону України «Про звернення громадян», Конституцією України,

1) Провести перевірку контрагента ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (код 45141068)

2)Почати моніторинг закупівлі UA-2025-04-28-005848-a.

3) Вимагаємо відмінити дану закупівлю у зв'язку з В п.4 Розділу 5 Документації закупівлі зазначено:невідповідністю, предмета закупівлі щодо технічної специфікації відповідно також інших порушень у сфері публічних закупівель:

П. 2. Неможливості усунення порушень, що виникли під час здійснення закупівлі;

4)Перевірити дії посадових осіб замовника на предмет законності

5) Зобов'язати замовника здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» опублікувати повторно з дотриманням вимог, перевірити доцільність вимог технічного завдання Замовника

Директор ТОВ «БАРГОВ»



Сергій ГОВОРУХІН